

Drivtromle til transportbånd

Drivtromle med defekt belægning, uden tilstrækkelig friktion til at trække båndet



Tromle påført Comtec 432



Der påføres Comtec 432 med aluminiumssilikat



Den færdige tromle med ny optimeret belægning